

現地写真等



※普段、朝から車通りの多い場所である。
又、スピードを出して通る車両も良く見かける。

※グリーンベルト施工あり。只、部分的に消失している。

