

現地写真等



H28. 保護者からの意見

撮影方向①から車両にて通行すると、**擁壁が飛び出しており視認性が悪い**為、一ヶ所のみカーブミラーがあります。撮影方向①側は下り坂となっており、団地内であることから、子供の飛び出し等が予想される為、カーブミラーだけでなく、止まれの道路標示や注意を促す看板等が必要ではないかと思っておりますので検討をお願いします。

※止まれ標示なし。

・擁壁が飛び出しており、かなり前に出ないと見えづらい。

