



整理番号	7	報告年度	平成28年	調査項目	交通事故が心配される場所	地区名	むつみ
------	---	------	-------	------	--------------	-----	-----

現地写真等



※普段、朝夕の通勤車両が多い場所である。  
 又、スピードを出して通行する車両や白線を超え通行してくる車両等を良く見かけることから、急カーブ付近の住宅から登下校する児童はかなり危険があると思われる。  
 その為、通学路の看板や速度制限標示等の検討・何らかの対応が必要ではないかと思います。



位置図等

