


現地写真等



防護柵はあるが、容易に進入できる。

※朝・夕に、佐土原小学校や佐土原中学校の児童が、必ず登下校する歩道箇所である。上写真のとおり、防護柵はあるが、無い部分が見受けられる。朝夕に児童同士の接触等で転倒するなどの危険も考えられる為、最低限、無い部分の防護柵の設置やため池注意看板等の設置が必要かと思われます。

