

整理番号	8	報告年度	平成27年	調査項目	その他・事故が心配される場所	地区名	追手
------	---	------	-------	------	----------------	-----	----

現地写真等



※防護柵(ガードパイプ)等の設置が無い為、児童が登下校時に落下する危険あり。



※法肩～田面まで約5mほどの高低差。

位置図等

