

整理番号	9	報告年度	平成27年	調査項目	その他・事故が心配される場所	地区名	追手
------	---	------	-------	------	----------------	-----	----

現地写真等



※佐土原神社の鳥居の上部にひび割れが生じている。地震などによる振動による崩落の危険あり。



位置図等

