

現地写真等



保護者からの意見

・細い道にある小さな橋で、見守り隊の方々いるときは安全ですが、橋の上から身を乗り出し川を見下ろす児童もいます。とても怖くて、危険なところ です。

・狭い場所なわりに、結構なスピードを出して通行する車両があります。

※ 写真は、平成28年5月に撮影したものです。



※上写真のとおり、久保土橋の四隅(4箇所)は柵がなく、大人でも楽に入れるスペースがあり、児童を持つ親にとっては、かなりの心配な場所です。見守り隊の方々のおかげで、事故などは起きておりませんが、橋の高欄がガードレールとなっているので、防護柵として必要な設置高さになっているのか?など橋の四隅の柵の設置の有無の検討をよろしくお願い致します。

位置図等

