


整理番号	27	報告年度	平成27年	調査項目	交通事故が心配される場所	地区名	堤
------	----	------	-------	------	--------------	-----	---

現地写真等



位置図等

報告箇所

撮影④

撮影③

撮影②

撮影①

佐土原小学校

※この場所は、朝・夕、通勤者の抜け道となっている。ここも、道幅が狭い部分もあるが、結構なスピードを出して通る車両が多い。只、歩道やグリーンベルトもないので交通事故等の危険が懸念される場所である。